

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

इंजीनियरिंग सेवा विभाग

बाहरी सेवाएं नई दिल्ली -29

विषय:- डॉ बी आर ए आईआरसीएच में भूमिगत टैंक की सफाई - पानी की आपूर्ति में रुकावट।

यह सभी संबंधित विभाग सूचित किया जाता है की 06 दिसम्बर 2025 को डॉ बी आर ए आईआरसीएच के भूमिगत टैंक की सफाई कराई जाएगी। अनुरोध है की पानी की कमी को रोकने के लिए पानी का सावधानी से उपयोग करें।

उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है की वे इस पर ध्यान दे और उसी के अनुसार पानी का उपयोग करें।

ak
इंजी. सतीश कुमार
सहायक अभियंता(सिविल)
बाहरी सेवाएं

Ryadav
02/12/25
इंजी. रविन्द्र कुमार
कनिष्ठ अभियंता(सिविल)
बाहरी सेवाएं

वितरण:-

- 1) अध्यक्ष/ डॉ बी आर ए आईआरसीएच
- 2) एम एस/डॉ बी आर ए आईआरसीएच
- 3) अधीक्षण अभियंता कार्यालय
- 4) अधिशाषी अभियन्ता सी.डी-॥
- 5) कंप्यूटर सुविधा - साइट पर अपलोड करने के लिए
- 6) सहायक अभियंता/ डॉ बी आर ए आईआरसीएच
- 7) कनिष्ठ अभियंता/ डॉ बी आर ए आईआरसीएच
- 8) कनिष्ठ अभियंता/ बिजली/ डॉ बी आर ए आईआरसीएच
- 9) पंप कक्ष